

Mit Klick auf die Filterklasse werden Ihnen alle entsprechenden Produkte im Onlineshop präsentiert



Tätigkeit / Anwendung	Filterklasse	zu finden
Reinigung		im Onlineshop
- Staub (z.B. beim Reinigen mit Besen)	<u>P1</u>	unter den
- Waschbenzin / Nitroverdüner	<u>A2</u>	entsprechenden
Schleifen, Schneiden, Bohren von:		Kategorien:
- Rost / Eisen	<u>P1</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Arbeitsschutz und Bekleidung</p> <p>Kopfschutz</p> <p>Augenschutz</p> <p>Gehörschutz</p> <p>Atemschutz</p> <p>3M-Feinstaubmasken</p> <p>Honeywell-Feinstaubmasken</p> <p>3M-Atemschutzmasken</p> <p>Cofra Feinstaubmasken</p> <p>P1-Atemschutz</p> <p>P2-Atemschutz</p> <p>P3-Atemschutz</p> <p>A1-ABEK-Atemschutz</p> <p>Handschutz</p> </div>
- Spachtelmasse / Füller	<u>P1</u>	
- Mauerwerk / Beton	<u>P1</u>	
- Holz	<u>P2</u>	
- Zement	<u>P2</u>	
- Farben / Lacke / Rostschutzanstriche	<u>P2</u>	
- Anti-Fouling-Lacke für Stahl	<u>P2</u>	
- Stein (bei hohem Quarzanteil P2)	<u>P1</u>	
- Stahl	<u>P2</u>	
- Edelstahl / Stahl hochlegiert	<u>P3</u>	
- Kühlschmierstoffnebel	<u>P2</u>	
Abbeizen:		
- ammoniakhaltige Abbeizer	<u>ABEK</u>	
Kühlschmierstoffnebel	<u>P2</u>	
Schweissen von:		
- Baustahl, Zink	<u>P2</u>	
- Edelstahl (Thorium-Elektrode)	<u>P3</u>	Links zum Onlineshop:
Löten	<u>P2</u>	<u>P1-Atemschutz</u>
Arbeiten mit Asbest:		<u>P2-Atemschutz</u>
- in geringem Umfang (3M Empfehlung P3)	<u>P2</u>	<u>P3-Atemschutz</u>
- ab 150.000 Fasern je m3	<u>P3</u>	<u>A1-ABEK-Atemschutz</u>
Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern	<u>P2</u>	
Müllsortierung	<u>P3</u>	
Kraftwerksarbeiten - z.B. Filterwechsel	<u>P3</u>	
Allergien gegen:		
- Mehlstaub / Pilzsporen	<u>P2</u>	
- Pollen	<u>P1</u>	
Streichen von:		
- lösungsmittelbasierenden Lacken	<u>A2</u>	
- wassermischbaren Lacken (mit Restlösemittel)	<u>A1</u>	
- Anti-Fouling-Lacke	<u>A2</u>	
Spritzen von:		
- lösungsmittelbasierenden Lacken	<u>A2P2</u>	
- Kunstharzlacken	<u>A2P2</u>	
- Isocynathaltige Farben	<u>A2P2</u>	
- Dispersionsfarben	<u>AP2</u>	
- Pflanzenschutzmittel - wässrige Lösungen	<u>P2</u>	
- Pflanzenschutzmittel - organisch / verdampfend	<u>A2P2</u>	
Kleben - lösemittelhaltige Kleber	<u>A2</u>	
- Sprühkleber	<u>A2P2</u>	
Umgang mit:		
- Schimmel / Pilzsporen	<u>P2</u>	
- Bakterien (bei Tuberkulose P3)	<u>P2</u>	
- Viren	<u>P2</u>	
- Dieselruss / Rauch	<u>P2</u>	
- Säuredämpfe	<u>ABE</u>	
- Schwefeldioxid	<u>ABE</u>	
- Hydrogenchlorid (Salzsäure)	<u>ABE</u>	
- Gülle	<u>ABEK</u>	
- Ammoniak	<u>ABEK</u>	
Gefahrgut- Lager/Transport	<u>ABEKP3</u>	